



reacto[®]
CARBONLESS PAPER

reacto[®] Fanapart Adhesive

Odporúčania na použitie

Tlač/ príprava lepenia

Na okraji, ktorý sa má nalepiť, ponechajte nepotlačený pás aspoň 2 mm. Všetky sady s ich orezanými okrajmi priložte presne k sebe. Predtým odrežte okraje strán lepenie. Výška stohu by nemala presiahnuť 30 cm. Aby sa predišlo medzerám medzi hárkami, je možné na vrch umiestniť maximálne závažie 2 kg, ale nie je potrebné stláčať stoh!

Fanapart lepenie

Lepidlo naneste čo najskôr po vykonaní rezu. Pred použitím lepidlo dobre pretrepte. Použite čistú, mäkkú plochú kefu. Naneste lepidlo od stredu stohu smerom von, pričom štetcom pohybujte vodorovne. Lepený okraj nasýtite nanesením niekoľkých mokrých náterov počas jednej operácie. Po zaschnutí približne 40-60 minút rozdeľte sady na malé kôpky. Sušenie (horúcim vzduchom) použite, ak je to vôbec potrebné, najskôr 15 minút po nanesení lepidla. Lepidlo je stuhnuté po celkovej dobe schnutia 90-120 minút.

Tipy and odporúčania

Pred nalepením veľkého počtu kópií vykonajte skúšobné lepenie. Pri použití papiera s vyššou gramážou by mala byť druhá vrstva nanesená približne 1 minútu po prvom nátere. Pre lepšie oddelenie odstráňte závažia po 15 minútach sušenia. Smer vlákien listov musí byť konzistentný s tvarom sád. Po použití vyčistite kefu a nádobu vodou. Nikdy nelejte zvyšok lepidla späť do fľaše s lepidlom. Odporúčame spotrebovať lepidlo do jedného roka od dodania. Lepidlo, ktoré bolo vystavené mrazu nebude fungovať.



Koehler
PAPER

Koehler Paper SE

Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch · Germany · Phone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com